



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №14  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 39; т. 8 (3452) 300-606; E-mail: ond14@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

625049, г. Тюмень,  
ул. Московский тракт, 39  
(место составления акта)

«23» апреля 2019 г.  
(дата составления акта)  
«13» час. «00» мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 33

По адресу: г. Тюмень, ул. Мало-Загородная, ба, ул. Северная, 4, ул. Загородная, 9.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору Сорокина О.А. № 33 от 25 марта 2019г., ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №61 города Тюмени (МАДОУ д/с №61 города Тюмени).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» апреля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

«23» апреля 2019г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5 часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №14 УНДЦПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 300-606

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки): заведующий МАДОУ д/с №61 города Тюмени Захарова Светлана Владимировна 25.03.2019г. под роспись.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лица), проводившие проверку: старший инспектор гр. АПЛ АиС ОНДиПР№14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Гаврилович Евгений Юрьевич, Начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Зазыкин Дмитрий Анатольевич.

*(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)*

При проведении проверки присутствовал(а): заведующий МАДОУ д/с №61 города Тюмени Захарова Светлана Владимировна.

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

#### **В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

#### **ул. Мало-Загородная, 6а**

1. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимыми речевыми оповещателями в помещении склада, общем коридоре 1-го этажа, лестничной клетки 1-го этажа - правое крыло менее чем 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателей, в нарушение ст. 4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1. СП 3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 3.14 НПБ 104-03

#### **ул. Северная, 4**

1. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимыми речевыми оповещателями менее чем 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателей, в нарушение п. ст. 4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1. СП 3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 3.14 НПБ 104-03

2. Помещение, в котором расположены приемно-контрольные приборы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, в нарушение ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п. 14, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

#### **ул. Загородная, 9**

1. Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, в нарушение ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п. 14, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

В период плановой выездной проверки проверялось выполнение следующего комплекса организационно-технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;



- разработан и утверждён приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 03.02.2020г.;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалов;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде пожарного гидранта на расстоянии 50 метров от объекта. Соответствующий указатель имеется.
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;
- руководителем организации утверждён годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО «Тюменьтехспецсервис+», имеющим соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении №55 от 23.04.2019г.; предписание № 33/1/21 от 23.04.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор группы АПД АиС ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Гаврилович Евгений Юрьевич

«23» апреля 2019г.

(подпись)